

Управление образования города Ростова-на-Дону
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 293»
(МБДОУ № 293)

На основании распоряжения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области № 1-12 от 11.01.2021 г. в МБДОУ № 293 проведена проверка. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности (Предписание № 1-12):

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Представленная утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479. Информация (должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата) об ознакомлении с указанной инструкцией лиц, на которых возложены определенные обязанности и ответственность, отсутствует.	п.2 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
2.	Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены руководителем организации с учетом	п.2 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.	12.08.2022 г	Выполнено

	<p>требований нормативных правовых актов Российской Федерации. Документ, отражающий указанное требование не представлен. Представленный приказ № 9/1 от 11.01.2021 не содержит требуемой информации. Информация (должность, фамилия, имя, отчество, подпись, дата) об ознакомлении с указанной инструкцией лиц, на которых возложены определенные обязанности и ответственность, отсутствует.</p>	<p>Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>		
3.	<p>На объекте защиты, в нарушение п.13 Приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 « Об утверждении НПБ « Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», не оборудовано (не предусмотрено) специальное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов, для проведения вводных инструктажей с работниками, вновь принимаемыми на работу.</p>	<p>п.2 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>	<p>12.08.2022 г</p>	<p>Выполнено</p>
4.	<p>На объекте защиты, в нарушение п.13 Приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 « Об утверждении НПБ « Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», не представлена утвержденная приказом (распоряжением) руководителя организации, с указанием продолжительности инструктажа, программа вводного инструктажа, предназначенная для обучения работников, вновь принимаемых на работу.</p>	<p>п.2 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>	<p>12.08.2022 г</p>	<p>Выполнено</p>
5.	<p>В представленном журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.11 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 « Об утверждении НПБ « Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует запись проведения вводного противопожарного инструктажа с работниками (с обязательной подписью инструктируемого) вновь принимаемыми на работу.</p>	<p>п.2 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.</p>	<p>12.08.2022 г</p>	<p>Выполнено</p>
6.	<p>В нарушение п.18 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 № 645 « Об утверждении НПБ « Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», не представлена утвержденная руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность программа первичного инструктажа, предназначенная для обучения работников: - Вновь принятыми на работу; - Со специалистами строительного профиля, выполняющими</p>	<p>п.2 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479.»</p>	<p>12.08.2022 г</p>	<p>Выполнено</p>

	<p>строительно-монтажные и иные работы на территории организации.</p> <p>Требуемый документ, разработанный на основании стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности не представлен.</p> <p>Представленный лист под названием «Программа первичного противопожарного инструктажа» не содержит необходимую информацию.</p>			
7.	<p>В представленном журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.16 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует запись проведения первичного противопожарного инструктажа с работниками (с обязательной подписью инструктируемого): - Вновь принятыми на работу; - Со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации.</p>	<p>п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	12.08.2022 г	Выполнено
8.	<p>В нарушение п.23 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», не представлен утвержденный руководителем организации график проведения занятий с работниками организации, в ходе которых повторно проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.</p>	<p>п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	12.08.2022 г	Выполнено
9.	<p>В представленном журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.26 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует запись проведения внепланового противопожарного инструктажа с работниками (с обязательной подписью инструктируемого): - При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности; - При перерывах в работе более чем на 30 календарных дней; - При установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности.</p>	<p>п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	12.08.2022 г	Выполнено
10.	<p>В представленном журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.28</p>	<p>п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением</p>	12.08.2022 г	Выполнено

	приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует запись проведения целевого противопожарного инструктажа с работниками, осуществляющими дежурство (с обязательной подписью инструктируемого): - При организации массовых мероприятий с детьми (более двух групп одновременно).	Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.		
11.	На объекте защиты, в нарушение п.6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009, у дежурного (сторожевого либо охранного) персонала не хранятся сводные планы эвакуации, которые предназначены для руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара). Указанные планы не представлены.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	28.02.2020	Выполнено
12.	В двухэтажном здании детского сада ряд устройств, предназначенных для самозакрывания противопожарных дверей, в том числе для самозакрывания дверей эвакуационных выходов выходящих на лестничные клетки находятся в неисправном состоянии либо отсутствуют.	п.14, п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	28.02.2020	Выполнено
13.	В двухэтажном здании детского сада, в нарушение п.4.4.6 СП 1.13130.2020, не все двери, выходящие из помещений и этажей на лестничные клетки, оборудованы уплотнением в притворах, либо такие уплотнения местами имеют деформацию, либо такие уплотнения не соответствуют требуемой толщине.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	28.02.2020	Выполнено
14.	В двухэтажном здании детского сада не обеспечено в полном объеме проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и (или) технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.	Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
15.	В двухэтажном здании детского сада в подвальном этаже возле узла управления отопительной системой, допущено хранения различных предметов.	п.16 пп.б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	выполнено
16.	На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы, которая закреплена к стене двухэтажного здания детского сада с восточной стороны, с последующим составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен.	п.17 пп.б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено

17.	В двухэтажном здании детского сада, в замках на дверях некоторых эвакуационных выходов установлены цилиндрические механизмы, которые не обеспечивают возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
18.	В двухэтажном здании детского сада, на дверях эвакуационных выходов используются запоры в виде электромагнитных замков (блокирующий механизм), которые не обеспечивают их открывание изнутри без ключа.	п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
19.	На объекте защиты не отражена информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен.	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
20.	В двухэтажном здании детского сада с наружной стороны входных дверей в помещения складского (кладовые) и производственного (кухня) назначения, а также с наружной стороны входных дверей в отдельно стоящие одноэтажные складские здания, отсутствуют знаки, обозначающие категорию и класс зон этих помещений, которые определяются в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
21.	В двухэтажном здании детского сада, а также на территории детского сада не обеспечено в полном объеме наличие знаков безопасности (знаков пожарной безопасности) обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.	п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
22.	В двухэтажном здании детского сада, в нарушение п.4.3.12 СП 1.13130.2020, на путях эвакуации смонтированное аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания не соответствует в полном объеме требованиям СП 52.13330. Проектные решения на аварийное освещение, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330 не представлены.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	12.08.2022 г	Выполнено
23.	В двухэтажном здании детского сада смонтированные светильники аварийного освещения со встроенными устройствами бесперебойного электропитания не обозначены специальными знаками или окраской.	п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
24.	На объекте защиты, в нарушение п.4.2.18 СП 1.13130.2020, высота эвакуационного выхода в свету, который расположен с западной стороны двухэтажного здания детского сада и ведущий из детских групп на втором этаже на действующую	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	12.08.2022 г	Выполнено

	наружную открытую лестницу (лестница 3-го типа), составляет менее 1,9 м. Документы с соответствующим проведенным обоснованием значения высоты 1,86 м указанного выхода, в виде расчетных, экспериментальных или иных данных, не представлены.			
25.	На объекте защиты, в нарушение п.5.2.1 СП 1.13.130.2020, действующая наружная открытая лестница (лестница 3-го типа), которая располагается с восточной стороны двухэтажного здания детского сада и предназначена для эвакуации людей из детских групп расположенных на втором этаже, не соответствует требованиям.	ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	12.08.2022 г	Имеется смета на 350 000,00 рублей, Необходимо включение в программу пожарной безопасности на 2022 год
26.	На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний действующих наружных открытых лестниц (лестницы 3-го типа), которые располагаются с восточной и западной стороны двухэтажного здания детского сада и предназначены для эвакуации людей из детских групп, расположенных как на первом, так и втором этажах, с последующим составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен.	п.17 пп.б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
27.	В двухэтажном здании детского сада возле установки приемно-контрольного пожарного прибора, имеющаяся информация не отражает полный перечень помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.	п.10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
28.	В двухэтажном здании детского сада не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. Указанная инструкция не представлена.	п.56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
29.	На объекте защиты не разработаны на каждую систему противопожарной защиты регламенты технического обслуживания, с учетом проектных решений и (или) специальных технических условий, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. Представленные типовые регламенты № 1 и № 2 не содержат требуемую информацию.	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.	12.08.2022 г	Выполнено
30.	В двухэтажном здании детского сада, а также в отдельно стоящих одноэтажных складских зданиях не организована	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением	12.08.2022 г	Выполнено

	<p>работа по ремонту систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>В соответствии с Протоколом № 17-ПС(н)/21 испытания (работоспособности) системы пожарной сигнализации от 27.01.2021 г., а также в соответствии с Протоколом № 18-СО(н) испытания (работоспособности) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 27.01.2021 г., подготовленные экспертом ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по Ростовской области», указанные системы являются не работоспособными (не обеспечивается поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Пожар» при срабатывании извещателя пожарного дымового; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в некоторых помещениях не включается).</p>	<p>Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>		
31.	<p>В двухэтажном здании детского сада, а также в отдельно стоящих одноэтажных складских зданиях не организована эксплуатация систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности. В соответствии с Протоколом № 17-ПС(н)/21 испытания (работоспособности) системы пожарной сигнализации от 27.01.2021 г., а также в соответствии с Протоколом № 18-СО(н) испытания (работоспособности) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 27.01.2021 г., подготовленные экспертом ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по Ростовской области»: - Расстояние от извещателей пожарных дымовых до электросветильников местами менее 0,5 м.; - Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов не имеют защиты от распространения пожара, а в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций; - Один из световых оповещателей «Выход» на первом этаже установлен не над дверью эвакуационного выхода; - Местами расстояние от речевого оповещателя до потолка менее 150 мм.</p>	<p>п.16 пп.о, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	12.08.2022 г	Выполнено
32.	<p>В двухэтажном здании детского сада, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, характеризующиеся способом прокладки электропроводки, выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени необходимого для выполнения их</p>	<p>ст.82 ч.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p>	12.08.2022 г	Выполнено

	<p>функций и эвакуации людей в безопасную зону.</p> <p>Документы (отчет об испытаниях или сертификат соответствия) на предмет сохранения работоспособности кабельных линий вышеуказанных систем в условиях пожара, выданного на основании испытаний, проведенных согласно ГОСТ Р 53316 не представлены.</p>			
33.	<p>На объекте защиты не хранится техническая документация на системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.</p> <p>Техническая документация, результаты пусконаладочных испытаний не представлены.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	12.08.2022 г	Выполнено
34.	<p>Информация о работах, проводимых с системами обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.</p> <p>Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен.</p>	<p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	12.08.2022 г	Выполнено
35.	<p>Не отражена информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проведении не реже 1 раза в год работ по очистке воздухопроводов (система воздухообмена) от горючих отходов и отложений в двухэтажном здании детского сада.</p> <p>Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен.</p>	<p>п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	12.08.2022 г	Выполнено
36.	<p>Не отражена информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проведении в соответствии с технологическим регламентом, не реже 1 раза в полугодие работ по очистке вытяжных устройств (шкафов), установленных в помещениях производственного (кухня) назначения двухэтажного здания детского сада.</p> <p>Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен.</p>	<p>п.124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	12.08.2022 г	Выполнено
37.	<p>Не отражена информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.</p> <p>Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен.</p>	<p>п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>	12.08.2022 г	Выполнено

Заведующий МБДОУ № 293



Л.В. Рвачёва