

Управление образования города Ростова-на-Дону
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 293»
(МБДОУ № 293)

Информационное письмо.

На основании приказа Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области № 8-133 от 25.07.2016 г. в МБДОУ № 293 проведена проверка. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности (Предписание от 25 июля 2016 года № 8-133/1/1):

№ предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	На объекте защиты, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. В ходе плановой / выездной проверки установлено, что 2014-2015 гг при проведении монтажных работ, электропроводка систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не была заменена на электропроводку соответствующую ГОСТ 31565-2012. При этом сама кабельная линия, состоящая помимо электропроводки,	Ст.51 ч.4, ст.82 ч2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Выполнено

	из кабеленесущих и крепежных элементов, а также монтажных коробок, замене, не подвергалась. Также в ходе проверки, не представлен к ознакомлению ряд документов, предусмотренных ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт» в том числе исполнительная документация, которая составляется по окончании ремонтных работ.			
2.	На объекте защиты, прокладка кабельных линий и электропроводки систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не выполнена в строгом соответствии с действующими законами Российской Федерации, техническими регламентами, в соответствии с требованиями, предъявляемыми национальными стандартами, сводами правил и технической (эксплуатационной) документацией на системы и их составные части.	(ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ (ред.от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г № 390 (ред. от 06.04.2016);	03.09.2018	Выполнено
3.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документа по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 4.3.4. СП 1.13130.2009 при высоте лестниц более 45 см не предусмотрено ограждение высотой не менее 1,2 м с перилами на запасном эвакуационном выходе из музыкального зала непосредственно наружу. На путях эвакуации допускается устройство лестниц с криволинейными ступенями (ступени с различной шириной проступи и различной высоты в пределах марша данной лестницы).	(ст.51 п.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	03.09.2018	Выполнено
4.	На объекте защиты, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководителем не обеспечено соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно: в нарушении п. 5.2.3 СП 1.13130.2009	(ст.51 п.4 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123- ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);	03.09.2018	Выполнено

	перед наружной дверью (эвакуационного выхода) отсутствует горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери из групповой ячейки № 1 (первый этаж) со ступенями и ограждениями.			
5.	На объекте защиты, в нарушение п.А.4, таблицы 1 приложения А СП 5.13130.2009 отдельно стоящие помещения, используемое под складирование различного рода горючего материала и помещение охраны (сторожа) не защищены соответствующими автоматическими установками.	Ст.51 ч.4, Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018.	Выполнено
6.	На объекте защиты, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (Не представлен расчет).	(п.20 Правила противопожарного Режима в Российской Федерации. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 (ред. от 10.11.2015).	03.09.2018	Выполнено
7.	На объекте защиты, в нарушение п.8 Таблицы А.4 СП 5.13130.2009 (ред. от 01.06.2011), электрощиты и электрошкафы объемом до 0,1 куб.м. (в том числе распределительные устройства), не защищены автономными установками пожаротушения (пиростикеры).	Ст.104 ч.1, Ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	03.09.2018	Выполнено

Заведующий МБДОУ № 293

Л.В. Рвачёва