



**МЧС РОССИИ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО Г. РОСТОВУ-НА-ДОНУ  
пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018 Телефон / Факс: (863) 244-27-85  
Сайт: www.61.mchs.gov.ru E-mail: gpn\_rnd@mail.ru Единый «телефон доверия»: (863) 239-99-99

**Предписание № 1 - 12**

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  
на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках)  
и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 293»**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 1 - 12 от 11 января 2021 г. Главного государственного инспектора г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору – Начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы Мордвиненко Сергея Евгеньевича, статьи 6, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проведена **плановая / выездная проверка** в отношении: **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 293»**, фактически осуществляющего деятельность на объекте защиты по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. Коммунистический, 37/2.

Лицо(а), проводившие проверку:

Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы ОНДиПР по г. Ростову-на-Дону УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы Бойко Евгений Викторович.

Лицо(а), привлекаемые к проведению проверки в качестве экспертов:

Чайников Антон Романович - Старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Ростовской области, капитан внутренней службы (свидетельство об аттестации эксперта по направлению: «Экспертиза при осуществлении мероприятий по контролю в области обеспечения пожарной безопасности» от 15.11.2017 № 61-3-ПБ).

Совместно с: Заведующий МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 293» Любовь Владимировна Рвачева, штатный персонал МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 293», штатный персонал организации, осуществляющий работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Предписания | Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены  | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении |
|---------------|--|---|--|--------------------------------|
| 1.            | 2.   | 3.  | 4.   | 5.                             |
| 1.            | <p>Представленная утвержденная руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p> <p>Информация (должность, фамилия, имя отчество, подпись, дата) об ознакомлении с указанной инструкцией лиц, на которых возложены определенные обязанности и ответственность, отсутствует.</p>         | <p>п.2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p> | 12.08.2022 г.  |                                |
| 2.            | <p>Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности не определены руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации.</p> <p>Документ, отражающий указанное требование не представлен.</p> <p>Представленный Приказ № 9/1 от 11.01.2021 не содержит требуемой информации.</p> <p>Информация (должность, фамилия, имя отчество, подпись, дата) об ознакомлении с указанным приказом лиц, на которых возложены определенные обязанности и ответственность, отсутствует.</p> | <p>п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p> | 12.08.2022 г.  |                                |
| 3.            | <p>На объекте защиты, в нарушение п.13 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», не оборудовано (не предусмотрено) специальное помещение с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов, для проведения вводных инструктажей с работниками, вновь принимаемыми на работу.</p>  | <p>п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p> | 12.08.2022 г.  |                                |



|    |  |  |               |
|----|--|--|---------------|
| 4. | В нарушение п.14 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», не представлена утвержденная приказом (распоряжением) руководителя организации, с указанием продолжительности инструктажа, <b>программа вводного инструктажа</b> , предназначенная для обучения работников, вновь принимаемых на работу.   | п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |
| 5. | В представленном журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.11 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует <b>запись проведения - вводного противопожарного инструктажа</b> с работниками (с обязательной подписью инструктируемого) вновь принимаемыми на работу.  | п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |
| 6. | В нарушение п.18 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», не представлена утвержденная руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность <b>программа первичного инструктажа</b> , предназначенная для обучения работников: - Вновь принятыми на работу; - Со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации.<br>Требуемый документ, разработанный на основании стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности не представлен.<br>Представленный лист под названием «Программа первичного противопожарного инструктажа» не содержит необходимую информацию. | п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |
| 7. | В представленном журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.16 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует <b>запись проведения первичного противопожарного инструктажа</b> с работниками (с обязательной подписью инструктируемого): - Вновь принятыми на работу; - Со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и иные работы на территории организации.  | п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |

|     |   |  |               |  |
|-----|---|--|---------------|--|
| 8.  | В нарушение п.23 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», не представлен утвержденный руководителем организации <b>график проведения занятий</b> с работниками организации, в ходе которых повторно проверяются знания стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей.  | п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |
| 9.  | В представленном журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.26 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует запись проведения <b>внепланового противопожарного инструктажа</b> с работниками (с обязательной подписью инструктируемого): - При введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования пожарной безопасности; - При перерывах в работе более чем на 30 календарных дней; - При установлении фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований пожарной безопасности. | п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |
| 10. | В представленном журнале учета проведения инструктажей по пожарной безопасности, в нарушение п.10 и п.28 приложения к Приказу МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», отсутствует запись проведения <b>целевого противопожарного инструктажа</b> с работниками, осуществляющими дежурство (с обязательной подписью инструктируемого): - При организации массовых мероприятий с детьми (более двух групп одновременно).  | п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |
| 11. | На объекте защиты, в нарушение п.6.2.1 ГОСТ Р 12.2.143-2009, у дежурного (сторожевого либо охранного) персонала не хранятся сводные планы эвакуации, которые предназначены для руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации (пожара).<br>Указанные планы не представлены.  | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».                                    | 12.08.2022 г. |  |



|     |   |   |               |  |
|-----|---|---|---------------|--|
| 12. | В двухэтажном здании детского сада ряд устройств, предназначенных для самозакрывания противопожарных дверей, в том числе для самозакрывания дверей эвакуационных выходов выходящих на лестничные клетки находятся в неисправном состоянии либо отсутствуют.   | п.14, п.24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |
| 13. | В двухэтажном здании детского сада, в нарушение п.4.4.6 СП 1.13130.2020, не все двери, выходящие из помещений и этажей на лестничные клетки, оборудованы уплотнением в притворах, либо такие уплотнения местами имеют деформацию, либо такие уплотнения не соответствуют требуемой толщине.   | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».   | 12.08.2022 г. |  |
| 14. | В двухэтажном здании детского сада не обеспечено в полном объеме проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными и (или) технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами.    | Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.            | 12.08.2022 г. |  |
| 15. | В двухэтажном здании детского сада в подвальном этаже возле узла управления отопительной системой, допущено хранения различных предметов.   | п.16 пп.б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.  | 12.08.2022 г. |  |
| 16. | На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы, которая закреплена к стене двухэтажного здания детского сада с восточной стороны, с последующим составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен. | п.17 пп.б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.  | 12.08.2022 г. |  |
| 17. | В двухэтажном здании детского сада, в замках на дверях некоторых эвакуационных выходов установлены цилиндрические механизмы, которые не обеспечивают возможность свободного открывания дверей изнутри без ключа.  | п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.       | 12.08.2022 г. |  |

|     |   |   |               |  |
|-----|---|---|---------------|--|
| 18. | В двухэтажном здании детского сада, на дверях эвакуационных выходов используются запоры в виде электромагнитных замков (блокирующий механизм), которые не обеспечивают их открывание изнутри без ключа.   | п.26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |
| 19. | На объекте защиты не отражена информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен.  | п.30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |
| 20. | В двухэтажном здании детского сада с наружной стороны входных дверей в помещения складского (кладовые) и производственного (кухня) назначения, а также с наружной стороны входных дверей в отдельно стоящие одноэтажные складские здания, отсутствуют знаки, обозначающие категорию и класс зон этих помещений, которые определяются в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». | п.12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |
| 21. | В двухэтажном здании детского сада, а также на территории детского сада не обеспечено в полном объеме наличие знаков безопасности (знаков пожарной безопасности) обозначающих, в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы.   | п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |
| 22. | В двухэтажном здании детского сада, в нарушение п.4.3.12 СП 1.13130.2020, на путях эвакуации смонтированное аварийное освещение со встроенными устройствами бесперебойного электропитания не соответствует в полном объеме требованиям СП 52.13330. Проектные решения на аварийное освещение, с учетом требований раздела 7.6 СП 52.13330 не представлены.  | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».                                     | 12.08.2022 г. |  |
| 23. | В двухэтажном здании детского сада смонтированные светильники аварийного освещения со встроенными устройствами бесперебойного электропитания не обозначены специальными знаками или окраской.   | п.37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |



|     |  |  |               |  |
|-----|--|--|---------------|--|
| 24. | На объекте защиты, в нарушение п.4.2.18 СП 1.13130.2020, высота эвакуационного выхода в свету, который расположен с западной стороны двухэтажного здания детского сада и ведущий из детских групп на втором этаже на действующую наружную открытую лестницу (лестница 3-го типа), составляет менее 1,9 м.<br>Документы с соответствующим проведенным обоснованием значения высоты 1,86 м указанного выхода, в виде расчетных, экспериментальных или иных данных, не представлены.  | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  | 12.08.2022 г. |  |
| 25. | На объекте защиты, в нарушение п.5.2.1 СП 1.13130.2020, действующая наружная открытая лестница (лестница 3-го типа), которая располагается с восточной стороны двухэтажного здания детского сада и предназначена для эвакуации людей из детских групп расположенных на втором этаже, не соответствует требованиям.   | ст.51 ч.4 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  | 12.08.2022 г. |  |
| 26. | На объекте защиты не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний действующих наружных открытых лестниц (лестницы 3-го типа), которые располагаются с восточной и западной стороны двухэтажного здания детского сада и предназначены для эвакуации людей из детских групп, расположенных как на первом, так и втором этажах, с последующим составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.<br>Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен. | п.17 пп.6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |
| 27. | В двухэтажном здании детского сада возле установки приемно-контрольного пожарного прибора, имеющаяся информация не отражает полный перечень помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации.   | п.10 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.      | 12.08.2022 г. |  |
| 28. | В двухэтажном здании детского сада не обеспечено наличие в помещении пожарного поста инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты.<br>Указанная инструкция не представлена.   | п.56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.      | 12.08.2022 г. |  |

|     |  |   |               |
|-----|--|---|---------------|
| 29. | <p>На объекте защиты не разработаны на каждую систему противопожарной защиты регламенты технического обслуживания, с учетом проектных решений и (или) специальных технических условий, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.</p> <p>Представленные типовые регламенты № 1 и № 2 не содержат требуемую информацию.</p>   | <p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>            | 12.08.2022 г. |
| 30. | <p>В двухэтажном здании детского сада, а также в отдельно стоящих одноэтажных складских зданиях не организована работа по ремонту систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>В соответствии с Протоколом № 17-ПС(н)/21 испытания (работоспособности) системы пожарной сигнализации от 27.01.2021 г., а также в соответствии с Протоколом № 18-СО(н) испытания (работоспособности) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 27.01.2021 г., подготовленные экспертом ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по Ростовской области», указанные системы являются не работоспособными (не обеспечивается поступление на прибор приемно-контрольный пожарный сигнала «Пожар» при срабатывании извещателя пожарного дымового; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в некоторых помещениях не включается).</p>  | <p>п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p>            | 12.08.2022 г. |
| 31. | <p>В двухэтажном здании детского сада, а также в отдельно стоящих одноэтажных складских зданиях не организована эксплуатация систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p> <p>В соответствии с Протоколом № 17-ПС(н)/21 испытания (работоспособности) системы пожарной сигнализации от 27.01.2021 г., а также в соответствии с Протоколом № 18-СО(н) испытания (работоспособности) системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 27.01.2021 г., подготовленные экспертом ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ по Ростовской области»: - Расстояние от извещателей пожарных дымовых до электросветильников местами менее 0,5 м.; - Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов не имеют защиты от распространения пожара, а в местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости не предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций; - Один из световых оповещателей «Выход» на первом этаже</p> | <p>п.16 пп.о, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.</p> | 12.08.2022 г. |



|     |   |  |               |  |
|-----|---|--|---------------|--|
|     | установлен не над дверью эвакуационного выхода;<br>- Местами расстояние от речевого оповещателя до потолка менее 150 мм.  |  |               |  |
| 32. | В двухэтажном здании детского сада, кабельные линии систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, характеризующиеся способом прокладки электропроводки, выполнены без учета сохранения работоспособности в условиях пожара в течение времени необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Документы (отчет об испытаниях или сертификат соответствия) на предмет сохранения работоспособности кабельных линий вышеуказанных систем в условиях пожара, выданного на основании испытаний, проведенных согласно ГОСТ Р 53316 не представлены. | ст.82 ч.2 Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».                                      | 12.08.2022 г. |  |
| 33. | На объекте защиты не хранится техническая документация на системы обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. Техническая документация, результаты пусконаладочных испытаний не представлены.   | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.  | 12.08.2022 г. |  |
| 34. | Информация о работах, проводимых с системами обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен.   | п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.  | 12.08.2022 г. |  |
| 35. | Не отражена информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проведении не реже 1 раза в год работ по очистке воздухопроводов (система воздухообмена) от горючих отходов и отложений в двухэтажном здании детского сада. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен.   | п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479.  | 12.08.2022 г. |  |
| 36. | Не отражена информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты о проведении в соответствии с технологическим регламентом, не реже 1 раза в полугодие работ по очистке вытяжных устройств (шкафов), установленных в помещениях производственного (кухня) назначения двухэтажного здания детского сада. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен.  | п.124 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |

|     |  |   |               |  |
|-----|--|---|---------------|--|
| 37. | Не отражена информация в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты об учете наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.<br>Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не представлен. | п.60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479. | 12.08.2022 г. |  |
|-----|--|---|---------------|--|

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)  
«12» февраля 2021 г.  
М.П.\*



Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору -  
Начальник Советского отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковник внутренней службы  
**Бойко Евгений Викторович**

Предписание № 1 - 12 / 1 / 1 от «12» февраля 2021 г. на 10 стр., в котором указан срок устранения требований пожарной безопасности 12.08.2022 г. для исполнения получил:

Заведующий МБДОУ города Ростова-на-Дону «Детский сад № 293»

Любовь Владимировна Рвачева

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или его уполномоченного представителя)

«12» февраля 2021 г.

(подпись)